

PULVERMISCHUNG

Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Einschalten

Schritt 4



Schritt 5



Einstellen wie viele Sekunden/Minuten man benötigt.

Schritt 6



Start – Stopp Knopf

Schritt 7



Achtung!
Nach dem ausstecken
10-15 min liegen
lassen und möglichst
nicht den Metall
Bereich anfassen!
Sonst Stromschlag!!